

# List opatření

<b>Opatření</b>	Autopal Nový Jičín (SEZ)	<b>ID_OP</b>	OD130019
<b>Typ opatření</b>	sanace	<b>ID_KO</b>	8
<b>Vliv</b>	BZZ	<b>142/2005 Sb.</b>	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
<b>Název obce</b>	Nový Jičín-Město		<b>Kraj</b>	Moravskoslezský
<b>souřadnice:</b>	x	-492310	y	-1125552
<b>Oblast povodí</b>	Odra		<b>Prac.čís.UPOVR</b>	9
<b>VÚ povrchových vod</b>	Jičínka po ústí do toku Odra		<b>UPOVR_ID</b>	20076000
<b>VÚ podzemních vod</b>	Flyš v mezipovodí Odry		<b>UPZV_ID</b>	32130

Popis současného stavu					
<b>Typ zátěže</b>	průmyslová		<b>Celkové riziko</b>	vysoké, regionální	
<b>Druh provozu</b>	kovozpracující průmysl,povrchová úprava kovů, strojírenství				
<b>Majitel</b>	Visteon - Autopal, s.r.o.		<b>Provozovatel</b>	Autopal s.r.o. závody Nový Jičín	
<b>Lokalizace</b>	V městě Nový Jičín, po levém břehu říčky Grasmanky				
<b>Slovní popis</b>	Kontaminace z povrchových úprav kovů - oleje, emulze, kalící lázně, chlorid barnatý, laky, ředidla, pohonné hmoty, kyseliny, louhy, soli těžkých kovů, odmašťovadla, chlorovaná rozpouštědla- těkavé organické látky, kyanidy				
<b>Evidence v databázích</b>	<b>databáze</b>	<b>evidováno</b>	<b>ES</b>	<b>identifikace v databázi</b>	
	SEKM	ano	ano	<b>LOKAL_ID</b>	10741003
	ČIŽP	ano			
	KU	ano			
<b>Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996</b>	<b>látka</b>	<b>jednotka</b>		<b>cílový limit - hodnocení chemického stavu</b>	
	TOL	ug/l		0,2	
	NEL	mg/l		0,1	
<b>Opatření provedená</b>	<b>monitoring</b>			ano	
	<b>průzkum</b>			ano	
	<b>AR</b>			ano	
	<b>sanace</b>			provádí se	
	<b>rekultivace</b>			ne	
<b>Zdůvodnění zařazení - sanace</b>	Ohrožení podzemních i povrchových vod				

Popis navrhovaného opatření	
<b>Slovní popis</b>	Riziková analýza navrhuje provést sanaci podzemních vod vtláčením oxidačního činidla do podloží