

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Vysutý potok, Morávka	<b>ID_OP</b>	OD130167
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	<b>ID_KO</b>	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
09867	Morávka	20419000	Mor.po roz.ob.přivaděče ve V. Lhotách	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
20415003800	Vysutý	Lesy České republiky, s.p.	0.7	0.9

Popis současného stavu
v dolní části úseku toku je stávající úprava značně zdevastovaná a rozplavená důsledkem povodně v r. 19997; v horní části jsou narušené kamenné příčné objekty a kamenná kyneta

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění, směrová a výšková stabilizace koryta, rekonstrukce celého upraveného úseku včetně stávajících příčných objektů; vytipování míst rozlivu			
<b>Parametry navrhovaného opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Návrhový stav</b>
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{10}$	$Q_{20}$
Počet ohrožených obyvatel		10	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
<b>Technické údaje opatření</b>		<b>Financování, stav přípravy</b>	
Retenční objem nádrže/poldru (mil $m^3$ )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	1.5
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	1400	Zdroj financování	
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	DÚR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	2010-2011
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, LČR
<b>Poznámka</b>	možné financování dle § 35 lesního zákona		