

List opatření

Název opatření	Lučina, Ostrava	ID_OP	OD130214
Typ opatření	vytvoření přirozené členitosti toku	ID_KO	26

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
554821	Ostrava	20451000	Lučina po ústí do toku Ostravice	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
204310000100	Lučina	POd	0.0	3.0

Popis současného stavu
tvarové poměry koryta jsou dotčeny důlní činností a zprůmyslněním okolního území

Popis navrhovaného stavu			
tzv. "humanizace řeky Lučiny" přes město Ostravu, začlenění upraveného úseku do krajiny			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{100}	Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel			
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	44.9
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	revitalizace MSK
Úprava koryta toku (m)	3000*	Stav projektové přípravy	studie
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	10/11-5/13
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka	diverzifikace příčného profilu koryta řeky Lučiny		