

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Velká, Opava-Jaktař	<b>ID_OP</b>	OD130191
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků	<b>ID_KO</b>	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
11173	Opava-Jaktař	20238000	Velká po ústí do toku Opava	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
202380000100	Velká	ZVHS	0.0	2.3

Popis současného stavu
<p>Původní úprava laťovými plůtky dožitá, zdevastovaná, kapacita koryta značně snižená, koryto nestabilní. Úsek s vybudovanými opěrnými zdmi značně poškozen, odlišné průtokové poměry oproti zbývající části toku způsobují značné usazování splavenin, zarůstání koryta a s tím související snižování průtočné kapacity.</p>

Popis navrhovaného stavu			
<p>Výšková a směrová stabilizace koryta, v úseku opěrných zdí vybudování kynety pro stálý průtok.</p>			
<b>Parametry navrhovaného opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Návrhový stav</b>
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{10}$	$Q_{50}$
Počet ohrožených obyvatel		550	0
Rozsah ohroženého území (ha)		10	0
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
<b>Technické údaje opatření</b>		<b>Financování, stav přípravy</b>	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	20.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, ZVHS
Poznámka			