

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Lutyňka, Bohumín-Skrečeoň	<b>ID_OP</b>	OD130197
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	<b>ID_KO</b>	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
14887	Bohumín-Skrečeoň	20537080	Lutyňka po ústí do toku Olše	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
205370600100	Lutyňka	ZVHS	2.1	2.8

Popis současného stavu
Koryto málo kapacitní, nepřevéde průtoky požadované v rámci projektu protipovodňové ochrany Bohumína.

Popis navrhovaného stavu			
Zkapacitnění koryta formou vybudování levo i pravobřežních hrázek.			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{10}$	$Q_{50}$
Počet ohrožených obyvatel		120	0
Rozsah ohroženého území (ha)		32	0
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil $m^3$ )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	6.5
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	900	Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	ZVHS
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, ZVHS
Poznámka			