

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20343000 (44)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Moravice po ústí do toku Opava	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
44	Moravice po ústí do toku Opava	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU		BENZO(g,h,i)PERYLEN + INDENO(1,2,3-cd)PYREN	Cd, Hg					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek Zlepšení morfologie vodních toků Nadměrná vodní eroze v krajině	OD100031 OD100061	Hradec nad Moravicí - Výstavba ČOV a kanalizace Opava - intenzifikace ČOV a výstavba kanalizace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
44	Moravice po ústí do toku Opava	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY		BENZO(g,h,i)PERYLEN / 01 INDENO(1,2,3-cd)PYREN / 01	Cd / 01 Hg / 01				BIOLOGIE / 01	