

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20433000 (69)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Lučina po vzdutí nádrže Žermanice	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
69	Lučina po vzdutí nádrže Žermanice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		vyhovující		vyhovující		vyhovující			
						vyhovující		vyhovující	
		vyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU									

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplanktonu v povodí	OD100107	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	OD100108	Snižování znečištění z atmosférické depozice
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek
	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
69	Lučina po vzdutí nádrže Žermanice	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		vyhovující		vyhovující		vyhovující			
						vyhovující		vyhovující	
		vyhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY									