

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Radvanice - areál koupaliště			ID	HOD210029
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	Moravskoslezský	ID útvaru podz. vod:	HOD_0670	JTSK-X:	-466739
ORP:	Ostrava	ID útvaru povrch. vod:	22610	JTSK-Y:	-1103645
Obec:	Ostrava	Pátevní tok VÚ:	Lučina	ČHP:	2-03-01-082
Katastr:	Radvanice	Nejbližší recipient:	204510005600	Ve vzdálenosti:	350 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Skládku v areálu bývalého koupaliště v Radvanicích mezi ulicemi Poláškova, Radvanická a Pastrňákova. Skládku tvoří dvě tělesa. První je sypáno z horního okraje směrem do koupaliště, druhé leží v místech pod koupalištěm. Nejspíše od roku 1995 bylo v území zahájeno navážení odpadů různorodého charakteru v ploše celého koupaliště s výjimkou hlavního betonového bazénu s tím, že plošný rozsah navážek není přesně znám. Přípravována je výstavba sportoviště z prostředků městského obvodu. Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.</p> <p>Popis rizik - Kontaminace navezených materiálů může být pro zaměstnance a návštěvníky příčinou vzniku neakceptovatelného rizika z neúmyslné ingesce při budoucím využití areálu bývalého koupaliště. 2008 Při současném stavu lokality, která dnes nemá žádné funkční využití, jsou karcinogenní a nekarcinogenní rizika ohrožující obyvatelstvo víceméně zanedbatelná. Téměř celá plocha je zarostlá náletovými křovinami a stromovím s malou propustností oblasti a v zájmovém části lokality nejsou využívány zdroje podzemních vod. Kontakt s kontaminovanými materiály či podzemní vodou je v současné době prakticky vyloučen. 2007 Vzhledem k nejistotě ve skladbě ukládaných odpadů a předpokladu, že byly ukládány kontaminované zeminy z areálu společnosti Nová Huť může být skládka zdrojem rizika pro podzemní vody, může představovat i určité riziko pro uživatele lokality při plánovaném využití. Z popisované lokality vytéká bezejmenný potok, který protéká obytnou zástavbou - domky. Voda je pravděpodobně používána na zálivky a pro domácí zvířectvo. Neexistují a ani nebyly prováděny rozborů odpadu a vod vytékajících z pod skládky. Chybí HG průzkum. Migrace: bezejmenný potok, horninové prostředí.</p> <p>Sanace - Optimálním řešením nápravných opatření je technická a biologická rekultivace areálu bývalého koupaliště, přičemž v rámci technické rekultivace je nutné provést protiexpoziční celoplošný překryt zájmového území.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:	100 až 2 000 m ²		
SEKM ID:	11352029	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČÍŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:			
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	VKP, PP		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
Pb					
Investiční náklady:		Způsob financování:	OEREŠ		
Stav přípravy:	nápravné opatření nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			