

List opatření

Opatření	BorsodChem MCHZ (SEZ)	ID_OP	OD130016
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Mariánské Hory	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x	-474088	y
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	47
VÚ povrchových vod	Odra po soutok s tokem Ostravice	UPOVR_ID	20371030
VÚ podzemních vod	Kvartér Odry	UPZV_ID	15100

Popis současného stavu					
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	střední, regionální		
Druh provozu	výroba anorganické a organické chemie				
Majitel	BorsodChem MCHZ, s.r.o.	Provozovatel	BorsodChem MCHZ, s.r.		
Lokalizace	Chemický podnik v údolní nivě řeky Odry v katastrálním území Ostrava- Mariánské Hory.				
Slovní popis	V případě podzemních vod celoplošné, v případě horninového prostředí ohniskové, nerovnoměrné znečištění, v areálu bývalého objektu koksových plynů (včetně areálu bývalého odlučovace koksových plynů) je identifikována kontaminace především polyaromatickými uhlovodíky-PAU a ropnými látkami - NEL.				
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi	
	SEKM	ano	ano	LOKAL_ID	11352034
	ČIŽP	ano			
	KU	ano			
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu	
	Flu	ug/l		50	
	Nfl	ug/l		50	
	Bkflu	ug/l		0,5	
	Bz	ug/l		30	
	Bap	ug/l		0,2	
NEL	mg/l		0,1		
Opatření provedená	monitoring	ano			
	průzkum	ano			
	AR	ano			
	sanace	ne			
	rekultivace	ne			
Zdůvodnění zařazení - sanace	Ohrožení zdroje pitné vody v Nové Vsi				

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Přednostně je navrhována sanace nejvýznamnějších ohnisek znečištění navážek odtěžením až k jejich bázi s odčerpáním znečištěných podzemních vod z výkopu a zpětný zásyp čistou zeminou. V ostatních případech je navrhována hydraulická sanace navážkové zvodně. Provádí se studie proveditelnosti, už nyní je zřejmé, že sanaci areálu je nutno řešit v součinnosti se sanací sousední koksovny Jan Šverma.