

List opatření

Opatření	OKD,a.s. Koksovna J. Šverma (SEZ)	ID_OP	OD130023
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Moravská Ostrava	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x	-473827	y
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	47
VÚ povrchových vod	Odra po soutok s tokem Ostravice	UPOVR_ID	20371030
VÚ podzemních vod	Kvartér Odry	UPZV_ID	15100

Popis současného stavu			
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	vysoké, regionální
Druh provozu	koksárenský průmysl.		
Majitel	OKD Ostravsko-karvinské koksovny a.s.	Provozovatel	OKD, OKK a.s.
Lokalizace	Areál KJŠ leží v průmyslové zóně v údolní nivě řeky Odry v Městě Ostrava- Mariánské Hory. V sousedství se nachází chemický podnik BC MCHZ.		
Slovní popis	K migraci kontaminantů dochází vlivem uměle vytvořené deprese čerpáním podzemní vody v jímacím území Nová Ves. Tvoří je produkty koksárenství- polyaromatické uhlovodíky,benzen a rovněž ropné látky. Potenciálně lze předpokládat přísun kontaminantů v podzemní vodě z prostoru chemických závodů Borsodchem a.s. -fenoly, benzen		
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES
	SEKM	ano	ano
	ČIŽP	ano	
	KU	ano	
	identifikace v databázi		LOKAL_ID 11352032
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu
	nfl	ug/l	50
	ldp	ug/l	0,2
	Bgp	ug/l	0,2
	Bap	ug/l	0,2
	flu	ug/l	50
	Bz	ug/l	30
	Bbflu	ug/l	0,5
Bkflu	ug/l	0,5	
Opatření provedená	druh	stav	
	NEL	mg/l	0,1
Opatření provedená	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ano	
	sanace	ano	
	rekultivace	ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	Ohrožení vodního zdroje v Ostravě-Nové Vsi		

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Doporučuje se vytvoření lokálních hydraulických depresí v ohniscích kontaminace podzemní vody, její čerpání a následné čištění .Je navrženo řešit sanační práce komplexně se sanací sousedního areálu Borsodchemu.

