

List opatření

Název opatření	Revitalizace Střední Opavy	ID_OP	OD110001
Typ opatření	revitalizace a protipovodňová opatření	ID_KO	26v
		ID_RVT	O_010

Tok	Střední Opava	ID_Podtyp	2, 12		
Lokalizace	Bílý Potok	Správce t.	LČR		
ř.km Správce	4.3	4.9	UPOVR_ID 20161000	PHMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100658	Skupina	C

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku, destabilizovaná a provizorně zabezpečená po povodni r. 1997

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace toku ve volné krajině.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	0.6
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ne
RVT tůně	ne
RVT niva	
RVT překážky	

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.
-------------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	aci z celk. ná			3000000	2	a

Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA
	ano	ne	ne	ano

Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství
ano		ne	ne

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	4.3	4.9
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita		
	ne	ne	ne		
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie	
	žádná	významná	sportovní	žádné	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ne	ne	ne	ne	

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x