

List opatření

Název opatření	Revitalizace potoka Velký Lipový	ID_OP	OD110007
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	26m
		ID_RVT	O_0103

Tok	Velký Lipový	ID_Podtyp	1		
Lokalizace	Morávka	Správce t.	LČR		
ř.km Správce	0.8	2.6	UPOVR_ID 20412000	PHMWB	ano
ř.km ZMVH		TOK_ID	10104305	Skupina	C

Popis současného stavu:

Technická úprava vodního toku, poškozená.

Zakrytí	ne
Příčné objekty	ano
Opevnění břehu	ano
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Liniová revitalizace ve volné krajině při zachování dosavadního vývinu trasy a stabilních sklonových poměrů toku.

Délka toku [km]	
Délka RVT [km]	1.8
Plocha RVT [ha]	
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	
RVT tůně	
RVT niva	
RVT překážky	

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	není známo	střední	snadná			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
				15400000	2	b
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ne		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	ano	ne	ne	ne		

List opatření

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	in	0.8	2.6
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita		
	ne	ne	ne		
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie	
	žádná	před erozí	sportovní	žádné	
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP	Návaznost na OP
	ne				

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>		x	x
<i>Ovl. průtoku</i>		x	x
<i>Stav koryta</i>		x	x