

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Otický příkop, Otice, Opava - Kylešovice	<b>ID_OP</b>	OD130133
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků, Pevné konstrukce (ohrázování toku)	<b>ID_KO</b>	37, 39

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
11648	Otice	20343000	Moravice po ústí do toku Opava	
11183	Opava - Kylešovice			
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
203420000100	Otický příkop	Město Opava	0.3	2.3

Popis současného stavu
Otický příkop má nedostatečnou kapacitu a při povodních dochází k zaplavování rozsáhlé části Opavy - Kylešovic; k tomuto nepříznivému stavu přispívá přetok inundovaných vod ze sousedního povodí Hvozdnice

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění koryta přes zástavbu obce včetně řešení mostků a lávek; akce je koordinována s připravovanou akcí státního podniku Povodí Odry - úpravou Hvozdnice v Oticích (ID_OP OD130114).			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_5$	$Q_{100}$
Počet ohrožených obyvatel		500	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	55.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	05/10-12/12
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	Město Opava
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			