

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Ticháčka, Tichá	<b>ID_OP</b>	OD130105
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků	<b>ID_KO</b>	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
16699	Tichá	20128000	Ticháčka po ústí do toku Lubina	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
201280000100	Ticháčka	POd	3.1	5.9

Popis současného stavu
nedostatečnou kapacitou koryta je za povodní ohrožována zástavba obce Tichá n.M. s její infrastrukturou

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění koryta, zřízení lokálních zdí a hrázky, pomístně navýšování břehů, úprava a snížení některých existujících spádových objektů na prahu ve dně			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_5$	$Q_{20}$
Počet ohrožených obyvatel		50	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	19.4
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129120 56 28
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	06/08-11/09
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			