

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Ondřejnice, Stará Ves n/O	<b>ID_OP</b>	OD130106
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků	<b>ID_KO</b>	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
15394	Stará Ves n/O	20145000	Ondřejnice po ústí do toku Odra	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
201410000100	Ondřejnice	POd	2.3	6.5

Popis současného stavu
vlivem nedostatečné průtočnosti koryta toku Ondřejnice dochází k zaplavování intravilánu obce Stará Ves nad Ondřejnicí, ve spodním úseku nepříznivě ovlivňovaném také zpětným vzduť z řeky Odry

Popis navrhovaného stavu			
zkapacitnění koryta, výstavba koncentračních hrází, prohábka dna koryta, řešení průtočnosti šesti mostů a lávek			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{10}$	$Q_{20}$ ( $Q_{100}$ hráze)
Počet ohrožených obyvatel		400	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	104.8
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129120 55 73
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	10/08-10/10
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka			