

List opatření

Název opatření	Hrabinka, Český Těšín	ID_OP	OD130125
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
41343	Český Těšín	20519010	Olše po soutok s tokem Stonávka	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
205140000100	Hrabinka	POd	0.3	0.4

Popis současného stavu
během povodně v srpnu 2005 došlo k významnému levobřežnímu vybřežení velkých vod Hrabinky, které napadly tzv. Karvinskou kolonii v části Českého Těšína

Popis navrhovaného stavu			
je navrhována ochrana levobřežního prostoru v podobě výstavby opěrné zdi, odstranění nevyhovující lávky pro pěší, včetně řešení inženýrských sítí			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{10}	Q_{100}
Počet ohrožených obyvatel		80	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	9.8
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129123 56 32
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	09/07-10/08
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	POd
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd
Poznámka	lávka a sítě jsou řešeny investičně městem Český Těšín		