

List opatření

Název opatření:	Rychtářský potok, Budišov n/Budišovkou - revitalizace koryta toku (OD110023)	ID	HOD212001
Vliv:	Morfologické úpravy	Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie	DP	HOD

Vazba na územní jednotky:

ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru		Název vodního útvaru		
10100372	Rychtářský potok	HOD_0040		Odra od pramene po Libavský potok		
Kraj:	Moravskoslezský kraj	ř.km od	1,1	ř.km do	5,2	
ORP:	Vitkov					

Popis opatření

Revitalizace se týká přibližně 2,15 km délky potoka v prostoru nad zástavbou Budišova n/B, asi 1 km od jeho ústí do Budišovky. Koryto bylo zde z důvodu intenzivního zemědělského využití přeloženo, napřímáno a zhloubeno do jednotného sklonu. Návrh spočívá v rozvolnění trasy potoka v meandrovém pásu spolu s vytvořením doprovodných průtočných bočních tůní, s místními zásypy koryta, někde v kombinaci s příčnými objekty v korytě. Částečně se navrhuje i zřízení paralelního koryta (s průtočností na Q1 až Q30d), v mezilehlé trati zůstane 0,34 km toku ponecháno v původním stavu

Parametry:

HMWB	ne		
Investiční náklady:	9,00	mil. Kč	Způsob financování: OPŽP
Stav přípravy:	projektová příprava (DÚR)	Fondy EU:	-
Předp. datum dokončení opatření:	2021		
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik		
Vlastník VT:	Povodí Odry, státní podnik		
Poznámka:			
Navrhovatel:			