

List opatření					
Název opatření:	Opusta II, Dolní Benešov - revitalizace koryta toku (OD110004)			ID	HOD212015
Vliv:	Morfologické úpravy			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	Biologie, Hydromorfologie			DP	HOD
Vazba na územní jednotky:					
ID vodního toku	Název vodního toku	ID vodního útvaru		Název vodního útvaru	
10214849	Opusta II	HOD_0410		Opusta od pramene po ústí do toku Opava	
Kraj:	Moravskoslezský kraj	ř.km od	5,7	ř.km do	8,8
ORP:	Hlučín				
Popis opatření					
Liniová revitalizace ve volné krajině, revitalizace nivy, obnova tůní, zakládání břehových a doprovodných porostů.					
Parametry:					
HMWB	ne				
Investiční náklady:	10,00	mil. Kč	Způsob financování:	OPŽP	
Stav přípravy:	projektová příprava (DÚR)		Fondy EU:	-	
Předp. datum dokončení opatření:	2021				
Nositel opatření:	Povodí Odry, státní podnik				
Vlastník VT:					
Poznámka:					
Navrhovatel:					