

List opatření						
Název opatření:	SEZ - PRIMAPLYN				ID	HOD210019
Vliv:	stará ekologická zátěž				Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky				DP	HOD
Vazba na územní jednotky:						
Kraj:	Moravskoslezský	ID útvaru podz. vod:	HOD_0640	JTSK-X:	-457405	
ORP:	Havířov	ID útvaru povrch. vod:	22620	JTSK-Y:	-1106485	
Obec:	Horní Suchá	Pátevní tok VÚ:	Sušanka	ČHP:	2-03-01-071	
Katastr:	Horní Suchá	Nejbližší recipient:	204400002300	Ve vzdálenosti:	150 m	
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:						
<p>Popis opatření - Lokalizace: Lokalita se nachází v katastrálním území obce Horní Suchá, v místě bývalého hliniště a cihelny. Zhruba v polovině šedesátých let byl v tomto prostoru zahájen provoz stáčírny benzínu. Začátkem 70.let byl zahájen provoz plniřny PB lahví. Na podzim roku 1995 ukončen provoz přečerpávací stanice Benziny. Inventarizace SEZ resp. kontam. míst s výskytem POPs 2010.</p> <p>Popis rizik - Kontaminace zemin byla zjištěna vždy pouze nad hladinou podzemní vody I. zvodně - v nesaturované zóně I. zvodně nebo v navážkových akumulacích, případně v úrovni hladiny podzemní vody I. zvodně. Podzemní voda II. zvodně, která má regionální vodohospodářský význam, není vlivem úniků ropných látek v době činnosti Benziny v areálu Primaplynu kontaminována. Určité znečištění, které sice souvisí s činností Benziny, avšak nepochází přímo z areálu, bylo zjištěno v HJ-114/99. Znečištění je rozšířeno mírně k západu, částečně zasahuje na sousední pozemek Kovony Lichtgitter - zalesněný prostor mezi vlečkami Primaplynu a Kovony. Kontaminace nepředstavuje riziko pro vodní tok Sušanku ani pro přilehlé břehové porosty. Riziko náhodného požití a dermálního kontaktu zaměstnanci při běžném provozu je málo pravděpodobné, ohrožení zdraví lze předpokládat pouze v případě stavebních nebo jiných výkopových prací v místě kontaminovaných ploch. Migrace:podzemní voda. Sanace - nesanováno, nutnost monitoringu.</p>						
Parametry:						
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:		nespecifikováno		
SEKM ID:	4440001	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne	
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:	OPVZ			
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:				
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:						
Benz, Flu, Pb						
Investiční náklady:			Způsob financování:			
Stav přípravy:	nápravné opatření nezahájeno		Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:			Poznámka:			
Nositel opatření:			Navrhovatel:			