

List opatření					
Název opatření:	SEZ - Visteon International Holdings (OD130019)			ID	HOD210039
Vliv:	stará ekologická zátěž			Typ LO	A
Zlepšení ukazatele:	nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky			DP	HOD
Vazba na územní jednotky:					
Kraj:	Moravskoslezský	ID útvaru podz. vod:	HOD_0080	JTSK-X:	-492310
ORP:	Nový Jičín	ID útvaru povrch. vod:	32130	JTSK-Y:	-1125552
Obec:	Šenov u Nového Jičína	Pátevní tok VÚ:	Jičínka	ČHP:	2-01-01-077
Katastr:	Šenov u Nového Jičína	Nejbližší recipient:	Jičínka	Ve vzdálenosti:	550 m
Popis opatření, popis charakteristiky rizik, sanační metody a cíle:					
<p>Popis opatření - Závody společnosti Visteon - Autopal, s.r.o. se nacházejí na území dvou sousedních obcí. Závod 01 leží na jv. okraji obce Šenov u Nového Jičína u mezinárodní silnice I/48 (E 462) . Závod 02 a provozovna Palackého (původně označovaná Hydrokorektory) náleží do katastru obce Nový Jičín. Kontaminace z povrchových úprav kovů - oleje, emulze, kalící lázně, chlorid barnatý, laky, ředidla, pohonné hmoty, kyseliny, louhy, soli těžkých kovů, odmašťovadla, chlorovaná rozpouštědla- těkavé organické látky, kyanidy.</p> <p>2014: Na základě závěrů průzkumých prací k sanaci doporučujeme Ohniska 01, 03 Varroc a provozovnu Palackého, která významně překračují svými aktuálními koncentracemi hodnoty sanačních limitů pro podzemní vody.</p>					
Parametry:					
Evidence v databázi:		Celková kontaminovaná pl.:	do 100 m <sup>2</sup>		
SEKM ID:	10741003	Ekologická smlouva:	ne	Monitorováno:	ne
ČIŽP ID:		Střety - ohrožení do 50m:			
KÚ ID:		Střety - ohrožení do 2km:	pitná voda, zem. půda		
Vybrané látky nad limit hodnocení stavu:					
Antr, BaP, BbF, BgP, BkF, Flu, Idp, Nfl, Ni, Pb, PCE, TCE, TriCM					
Investiční náklady:		Způsob financování:			
Stav přípravy:	nápravné opatření nezahájeno	Fondy EU:			
Předp. datum dokončení opatření:		Poznámka:			
Nositel opatření:		Navrhovatel:			