V.1.4 - Hydrogramy významných povodňových událostí ve vybraných vodoměrných stanicích



Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Odry



Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Ostrava-Svinov



Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Opava



Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Děhylov



Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Ostrava



Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Bohumín



Hydrogramy vybraných povodňových událostí ve stanici Věřňovice, hydrogram povodňové vlny z května 2010 je zobrazen v rámci Hydrogramu povodňové vlny z května 2010 na vodním toku Odra



Hydrogramy povodňové vlny z 16.5 – 19.5. 2010, efekt vodních děl vodohospodářské soustavy povodí Odry na řekách Ostravice a Morávka na transformaci průtoků v profilu SLEZSKÁ OSTRAVA



Hydrogram povodňové vlny z 16.5. – 19-5. 2010 z profilu Frýdek – Místek na řece Ostravici s kumulovaným účinkem vodních děl vodohospodářské soustavy povodí Odry



Hydrogram povodňové vlny z května 2010 na vodním toku Odra

Pozn.: Hydrogramy povodní byly sestaveny na podkladech ČHMÚ.