

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Opatření k zamezení přímému vypouštění do podzemních vod	<b>ID_OP:</b>	OD130004
<b>Typ opatření:</b>	-	<b>ID_KO:</b>	-

## Identifikace lokalit:

V oblasti povodí Odry neexistuje žádné přímé vypouštění do podzemních vod.

## Popis současného stavu:

V § 38 odst. 4 vodního zákona je řečeno:

Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) do půdních vrstev, z nichž by mohly do vod podzemních vniknout, lze povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod.

Vodoprávní úřad může povolit vypouštění odpadních vod do vod podzemních pouze ve vyjmenovaných výjimečných případech (vypouštění průmyslových odpadních vod do vod podzemních nelze povolit). Předpokládá se, že odpadní vody budou nejdříve vyčištěny na úroveň stanovenou příslušným vodoprávním úřadem a bude posouzen jejich vliv na jakost podzemních vod. V žádném případě však ani vyčištěné odpadní vody nesmějí být vypouštěny přímo do pásma nasycení.

## Návrh opatření:

V souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona není možné povolit přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod.

## Časový harmonogram a předpokládané náklady na realizace opatření:

-