

List opatření

Opatření	Bernartice n.O. - jímací území (SEZ)	ID_OP	OD130011
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Bernartice nad Odrou	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x	-496926	y
Oblast povodí:	Odra	Prac.čís.UPOVR	6
VÚ povrchových vod	Odra po soutok s tokem Jičínka	UPOVR_ID	20067000
VÚ podzemních vod	Kvartér Odry	UPZV_ID	15100

Popis současného stavu				
Typ zátěže	neznámý původ		Celkové riziko	vysoké, lokální
Druh provozu	neznámo			
Majitel	SmVAK a.s.		Provozovatel	SmVAK a.s
Lokalizace	Obec Bernartice nad Odrou, pravý břeh řeky Odry			
Slovní popis	<p>V jímacím území Bernartice n. O. je celkem čerpáno pět studní . Hloubka studní se pohybuje v rozmezí 15 - 23 m.</p> <p>Součástí jímacího území je 14 pozorovacích vrtů, šest domovních studní v Bernarticích a vodočet č. 4 na řece Odře. Podzemní voda je cca od března 2002 kontaminována chlorovanými alifatickými uhlovodíky (trichlorethylenem, tetrachlorethylenem a dichlorethylenem, dále TOL) v koncentracích stovek mg/l. Protože voda nespĺňuje kvalitativní požadavky pitné vody dle Vyhlášky MZe č. 376/2000 Sb., není od potvrzení kontaminace využívána pro zásobování a je odváděna mimo vodovodní síť.</p>			
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi
	SEKM	ano	ne	LOKAL_ID
	ČÍŽP	ano		285001
	KU	ano		
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látky	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu	
	TOL	ug/l	20	
Opatření provedená	monitoring	ano		
	průzkum	ano		
	AR	ano		
	sanace	ne		
	rekultivace	ne		
Zdůvodnění zařízení - sanace	Ohrožení podzemního zdroje pitné vody.			

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Extrémní lokální riziko, dosud není zpracován návrh sanace.