

List opatření

Opatření	MORA Dvorce 01 (SEZ)	ID_OP	OD130024
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru			
Název obce	Dvorce u Bruntálu	Kraj	Moravskoslezský
souřadnice:	x -522951	y	-1095982
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	41
VÚ povrchových vod	Lobník po vzdutí nádrže Kružberk	UPOVR_ID	20308000
VÚ podzemních vod	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Odry	UPZV_ID	66111

Popis současného stavu			
Typ zátěže	průmyslová	Celkové riziko	střední, regionální
Druh provozu	strojírenský průmysl		
Majitel	Mora Moravia s.r.o.	Provozovatel	KVS EKODIVIZE a.s.
Lokalizace	Lokalita se nachází na severním okraji obce Dvorce, vpravo od státní silnice č.46 na Olomouc.		
Slovní popis	Kontaminace NEL se šíří z ohnisek znečištění bývalého šrotiště, bývalé odmašťovny a kompresorovny vertikálně do podzemní vody. V saturované zóně se kontaminace šíří JJV směrem od obce Dvorce, potencionálně však i do vodní nádrže Kružberk. Vzhledem k hydraulickým charakteristikám svrchní zvodně je rychlost šíření nebezpečných látek velmi malá. Transport látek však může být značně ovlivněn a zrychlen v dobách vysokých srážek, kdy vlivem vysokého gradientu může dojít k šíření preferenčními cestami..		
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES
	SEKM	ano	identifikace v databázi
	ČIŽP	ano	LOKAL_ID
	KU	ano	3387004
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka	cílový limit - hodnocení chemického stavu
	NEL	mg/l	0,1
Opatření provedená	monitoring	ano	
	průzkum	ano	
	AR	ano	
	sanace	ano	
	rekultivace	ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	Zdroj kontaminace NEL v povodí vodárenské nádrže Kružberk		

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	V rámci sanačního zásahu byla odstraněna ohniska kontaminace nesaturované zony odtěžíbou znečištěných zemin, betonů a navážek. Je navrženo pokračovat v sanačním čerpání podzemních vod na úroveň cílového limitu 2 mg/l NEL