

List opatření

Název opatření	Lomná, Frenštát p/R	ID_OP	OD130153
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
41354	Frenštát pod Radhoštěm	20124000	Bystrý potok po ústí do toku Lubina	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
201230000100	Lomná	Lesy České republiky, s.p.	0.0	1.1

Popis současného stavu
v předmětné části vodního toku dochází za zvýšených průtoků k vybřežení vod a zaplavení okolních pozemků a nemovitostí, jakož i souběžné obecní komunikace

Popis navrhovaného stavu			
vybudování ochranné hráze pro zamezení rozlivu min. při průtoku Q_{50}			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_{10}	Q_{50}
Počet ohrožených obyvatel		30	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	3.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	100/1	Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)		Stav projektové přípravy	IZ
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	2009-2010
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, LČR
Poznámka			