

# List opatření

<b>Název opatření</b>	Střední Opava, Ludvíkov	<b>ID_OP</b>	OD130157
<b>Typ opatření</b>	Úpravy toků	<b>ID_KO</b>	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
18605	Ludvíkov	20161000	Stř.Op.po soutok s tokem Bílá Opava	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
201570000100	Střední Opava	Lesy České republiky, s.p.	2.0	5.0

Popis současného stavu
<p>Koryto vodního toku bylo v minulosti v předmětném úseku upravené, ale rozsáhlou povodní v roce 1997 byly úpravy zcela zničeny. Při povodňovém stavu protékala voda po pozemku, který nebyl evidován jako parcela vodního toku, takže bylo využito vodního zákona a na základě pochybností MěÚ Bruntál za účasti komise navrhl nové hranice parcely vodního toku Střední Opavy. Do tohoto pozemku vodního toku budou umístěny nové příčné objekty na toku.</p>

Popis navrhovaného stavu			
směrová a výšková stabilizace koryta s výstavbou balvanitých skluzů			
<b>Parametry navrhovaného opatření</b>		<b>Současný stav</b>	<b>Návrhový stav</b>
Úroveň protipovodňové ochrany ( $Q_N$ )		$Q_{10}$	$Q_{20}$
Počet ohrožených obyvatel		10	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
<b>Technické údaje opatření</b>		<b>Financování, stav přípravy</b>	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m <sup>3</sup> )		Náklady na realizaci (mil. Kč)	17.9
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)	3000	Stav projektové přípravy	RD
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)	1	Zahájení - ukončení akce	2008-2010
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, LČR
<b>Poznámka</b>			