

List opatření

Název opatření	Valštejnka, M.Albrechtice	ID_OP	OD130159
Typ opatření	Úpravy toků	ID_KO	37

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
09339	Město Albrechtice	20199000	Opavice po soutok s Burkvizským p.	
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
201980000100	Valštejnka	Lesy České republiky, s.p.	0.0	5.0

Popis současného stavu
<p>Od soutoku s Opavicí po km 1,700 je vodní tok neupravený, bystřinného charakteru. Vyznačuje se rozkolísaností průtoků během roku a poměrně velkým transportem splavenin. V současné době erozní činnost toku vede k sesuvu přilehlých pozemků a vzniku nátrží, které ohrožují zejména rodinné domy v Hynčicích u soutoku s Opavicí a také místní komunikaci, která je vedena v blízkosti Valštejnky.</p>

Popis navrhovaného stavu			
<p>Pomístní úprava zahrnující směrovou a výškovou stabilizaci koryta a jeho zkapacitnění.</p>			
Parametry navrhovaného opatření		Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		Q_5	Q_{20}
Počet ohrožených obyvatel		100	
Rozsah ohroženého území (ha)			
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)			
Technické údaje opatření		Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)		Náklady na realizaci (mil. Kč)	5.6
Délka/max. výška ochranných hrází (m)		Zdroj financování	129 120
Úprava koryta toku (m)	1800	Stav projektové přípravy	DUR
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)		Zahájení - ukončení akce	2010-2011
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)		Nositel opatření / Iniciativa	LČR
Rekonstrukce mostů (ks)		Zdroj dat	POd, LČR
Poznámka			