

List opatření

Název opatření	Opatření v ploše povodí	ID_OP	OD130145
Typ opatření	Technická protierozní opatření, Opatření na drenážních systémech, Organizační protierozní opatření, Zatravnění a zalesnění	ID_KO	14, 15, 16, 17

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením				
Kód ZSJ	Název obce - ZSJ	ID_VÚ	Název vodního útvaru	
	oblast povodí Odry			
ID_TOK	Název vodního toku	Správce vodního toku	od km	po km
	oblast povodí Odry			

Popis současného stavu
současný stav krajiny ne zcela dostatečně eliminuje erozní smyv, transport splavenin, vyplavování látek při povrchovém odtoku především z přívalových srážek s vysokou intenzitou; nástrojem pro realizace opatření v krajině ke zlepšení tohoto stavu jsou komplexní pozemkové úpravy

Popis navrhovaného stavu
provádění komplexních pozemkových úprav podle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, k uchování a zlepšení vodohospodářsky vhodných podmínek z hlediska kvality a kvantity vodních zdrojů a ke zlepšování vodohospodářských poměrů v rozsahu 44 katastrálních území uvedených v tabulce TD.2.3; jedná se především o úpravy v krajině s vytvářením zasakovacích pásů, průlehů, remízků, s uspořádáním cestní sítě, terénních depresí, o změny kultur v povodí, apod.

Parametry navrhovaného opatření	Současný stav	Návrhový stav
Úroveň protipovodňové ochrany (Q_N)		
Počet ohrožených obyvatel		
Rozsah ohroženého území (ha)		
Průměrné roční povodňové škody (mil. Kč)		

Technické údaje opatření	Financování, stav přípravy	
Retenční objem nádrže/poldru (mil. m ³)	Náklady na realizaci (mil. Kč)	88.0
Délka/max. výška ochranných hrází (m)	Zdroj financování	OPŽP
Úprava koryta toku (m)	Stav projektové přípravy	
Úprava/zrušení spádových objektů (ks)	Zahájení - ukončení akce	01/08-12/15
Uzávěrové komory na kanalizaci (ks)	Nositel opatření / Iniciativa	Pozemkové úřady
Rekonstrukce mostů (ks)	Zdroj dat	POd

Poznámka	
----------	--