

List opatření					
Název opatření:	přivaděč Morávka-Lučina, Vyšní Lhoty - Žermanice - rekonstrukce přivaděče včetně spádových objektů			ID	HOD218305
Vliv:				Typ LO	A
Typ opatření:				DP	HOD
Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:					
ID vodního útvaru	Název vodního útvaru	Kód katastru	Název katastru		
HOD_0610	Ostravice od toku Morávka po tok Lučina	704903	Nižní Lhoty		
		Kód ZSJ	Název obce - ZSJ		
		552526	Nižní Lhoty		
ID vodního toku	Název vodního toku	Kraj:	Moravskoslezský		
10100124	Lučina	ORP:	Frýdek-Místek		
Popis opatření					
<p>Rekonstrukce přivaděče je nutná pro zajištění stability provozu tohoto klíčové prvku vodohospodářské soustavy, který zajišťuje zásobní funkci údolní nádrže Žermanice pro ostravský průmysl. V horní 3,0 km dlouhém úseku přivaděče je nutno navrhovaným opatřením zajistit i přiměřenou těsnost jeho koryta, aby se zabránilo infiltraci převáděných vod zpět do vodonosných horizontů v povodí Morávky. Další prioritou je, aby rekonstrukce se zaměřila na udržení funkce a stability všech 21 spádových objektů, které se mimo samotného rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách na přivaděči nacházejí.</p>					
Investiční náklady:	160,00	mil. Kč	Způsob financování:	vlastní zdroje/ROP	
Stav přípravy:			Fondy EU:	-	
Předp. datum dokončení opatření:					
Nositel opatření:					
Správce VT:	Povodí Odry, státní podnik				
Poznámka:					
Navrhovatel:					