

List opatření

Název opatření:	Opatření k zajištění odpovídajících	ID	HOD212028
Vliv:	hydromorfologických podmínek -	Typ LO	A
Typ opatření:	revitalizace drobných vodních toků	DP	HOD

[illegible]

Investiční náklady:		mil. Kč
---------------------	--	---------

Stav přípravy:

Předp. datum dokončení opatření:

2027

Poznámka:

Anotace k Listům opatření – revitalizace drobných vodních toků

- 1 Bezejmenný tok, IDVT 10210798
Bělá ve Slezsku - revitalizace toku, km 0.0-0.8

Opatření je navrhováno pod obcí, jedná se o levobřežní přítok Pištského potoka.

- 2 Oldřišovský potok, IDVT 10100296
Kobeřice - revitalizace toku, km 12.2-19.3

Opatření má vazbu na protipovodňovou ochranu, úsek je situován nad intravilánem, v intravilánu, nachází se zde sádrovcový lom.

- 3 Hrabětický potok, IDVT 10208896 Vražné u Oder - revitalizace toku, km 2.7-4.4

Opatření je navrhováno v extravilánu.

- 4 Bezejmenný tok, LB přítok Hrabětického potoka, IDVT 10217980

Opatření je navrhováno v extravilánu.

- 5 Bezejmenný tok a jeho přítoky, IDVT 10216139
Studénka - revitalizace toku pod PR Koryta, km 0.0-1.8

Opatření je navrhováno na levobřežním přítoku Sedlnice, v extravilánu.

- 6 Bezejmenný tok, IDV 10208650
Hladké Životice - revitalizace levobřežního přítoku Křivého potoka, km 0.0-1.0

- 7 Studenecký potok, IDVT 10215564, revitalizace zatrubněné části nad městem v lokalitě Trávníky,
Studénka - revitalizace HOZ

V rámci protipovodňové ochrany jsou zde navrženy dvě suché nádrže městem Studénka, s revitalizací souhlasí vlastník - Státní pozemkový úřad, nebude ale nositelem opatření (nebude jím ani Povodí Odry, s.p.)

- 8 Čižina, IDVT 10100258
Horní Benešov - revitalizace toku, km 19.8-22.0

K opatření je již zpracována projektová dokumentace, revitalizaci bude provádět vlastník pozemků, který bude zároveň nositelem opatření (nebude jím Povodí Odry, s.p.).

- 9 HOZ, PB přítok Čižiny v říčním km 20,2, IDVT 10210264
Horní Benešov - revitalizace HOZ, km 0.0-0.8

K opatření je již zpracována projektová dokumentace, s revitalizací souhlasí vlastník - Státní pozemkový úřad, nebude ale nositelem opatření (nebude jím ani Povodí Odry, s.p.).

- 10 Zatrubněný tok, PB přítok Čižiny v říčním km 21,1
Horní Benešov - revitalizace zatrubněného toku, délka 0.4 km

Jedná se o meliorační hlavník, je již zpracována projektová dokumentace, revitalizaci bude provádět vlastník pozemků, který bude zároveň nositelem opatření (nebude jím Povodí Odry, s.p.).