

<b>List opatření</b>	
<b>Základní charakteristiky opatření</b>	
<b>ID opatření</b>	HOD31004051
<b>Název opatření v plánu povodí</b>	SKM - Bývalá továrna na dehtové výrobky August Luttnar
<b>Číslo opatření v kapitole plánu povodí</b>	051
<b>Katalogový název opatření</b>	Stará kontaminovaná místa
<b>Katalogové číslo opatření</b>	1004
<b>Dílčí povodí</b>	HOD
<b>ID vodního útvaru</b>	HOD_0680
<b>Název vodního útvaru</b>	Ostravice od toku Lučina po ústí do toku Odra
<b>HMWB</b>	ano
<b>Kraj</b>	Moravskoslezský kraj
<b>Obec</b>	Ostrava
<b>Katastrální území</b>	Moravská Ostrava
<b>Přibližná souřadnice X S-JTSK</b>	-470375
<b>Přibližná souřadnice Y S-JTSK</b>	-1100360
<b>Říční kilometr</b>	-
<b>Program opatření</b>	ne
<b>Typ opatření</b>	základní
<b>Podtyp opatření</b>	-
<b>Typ listu opatření</b>	A
<b>Vliv 1</b>	1.5
<b>jen 1 vliv</b>	
<b>Klíčový typ opatření 1</b>	Opatření za účelem postupného ukončení emisí, vypouštění a úniků prioritních nebezpečných látek nebo snížení emisí, vypouštění a úniků prioritních látek.
<b>opatření nemá víc KTM</b>	
<b>opatření nemá víc KTM</b>	
<b>Jiný klíčový typ (specifikace)</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 1</b>	FCH_SZL
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 2</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 3</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 4</b>	
<b>Ukazatel a stav vodního útvaru 5</b>	
<b>Nositel opatření</b>	
<b>Partnerská organizace</b>	-
<b>Náklady investiční [tis. Kč]</b>	
<b>Náklady provozní [tis. Kč/rok]</b>	
<b>Způsob financování</b>	Ministerstvo financí ČR
<b>Financování z fondů EU</b>	ne
<b>Možné překážky</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 1</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 2</b>	
<b>Efekt na chráněnou oblast 3</b>	
<b>Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt</b>	
<b>lokalizace vlivu : ID vypouštění</b>	13520003
<b>jen 1 vliv</b>	
<b>Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting</b>	Podíl (%) uskutečnění dílčích realizací (projektů, aktivit, studií apod.) vůči plánovaným realizacím

Parametry opatření	
Popis opatření	Pro další hodnocení rizika doporučujeme ověřit míru kontaminace v saturované zóně ve směru k recipientu a v jeho těsné blízkosti a na přítokovém profilu před vstupem podzemní vody do prostoru bývalé továrny Luttnar.
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	3
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 4	-
-	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-

-	
-	
<b>Ukazatel zlepšení 10</b>	
<b>způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10</b>	-
-	
-	
<b>Implementace opatření v období 2021 až 2027</b>	
<b>Převzato z předchozího cyklu</b>	ne
<b>Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění</b>	nezahájeno
<b>Stav realizace opatření na konci roku 2027</b>	
-	
<b>Překážky bránící realizaci</b>	-
<b>Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení</b>	
-	
<b>Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)</b>	
<b>Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)</b>	
<b>Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se</b>	
<b>Doplňující text v angličtině</b>	