

List opatření	
Základní charakteristiky opatření	
ID opatření	HOD31201001
Název opatření v plánu povodí	Rychtářský potok, Budišov n/Budišovkou - revitalizace koryta toku (HOD212001)
Číslo opatření v kapitole plánu povodí	001
Katalogový název opatření	Revitalizace vodního toku
Katalogové číslo opatření	1201
Dílčí povodí	HOD
ID vodního útvaru	HOD_0040
Název vodního útvaru	Budišovka od pramene po ústí do toku Odry
HMWB	ne
Kraj	Moravskoslezský kraj
Obec	Budišov nad Budišovkou
Katastrální území	Budišov nad Budišovkou, Podlesí nad Odrou
Přibližná souřadnice X S-JTSK	-519429,6769
Přibližná souřadnice Y S-JTSK	-1103575,255
Říční kilometr	1,1 - 5,2
Program opatření	ne
Typ opatření	základní
Podtyp opatření	-
Typ listu opatření	A
Vliv 1	4,1
len_1_vliv	
Klíčový typ opatření 1	Zlepšení hydromorfologických podmínek vodních útvarů jiných než podélné kontinuity (např. obnova řek, zlepšení pobřežních oblastí, odstranění pevných břehů, opětovné spojení řek s údolními nivami, zlepšení hydromorfologických podmínek brakických a pobřežních vod atd.).
Klíčový typ opatření 2	
opatření nemá víc_KTM	
Jiný klíčový typ (specifikace)	
Ukazatel a stav vodního útvaru 1	BIO_MZB
Ukazatel a stav vodního útvaru 2	BIO_RYBY
Ukazatel a stav vodního útvaru 3	BIO_MF
Ukazatel a stav vodního útvaru 4	HMF_REZIM
Ukazatel a stav vodního útvaru 5	HMF_MORF
Nositel opatření	Povodí Odry, státní podnik
Partnerská organizace	-
Náklady investiční [tis. Kč]	3 000
Náklady provozní [tis. Kč/rok]	
Způsob financování	OPŽP
Financování z fondů EU	ne
Možné překážky	
Efekt na chráněnou oblast 1	
Efekt na chráněnou oblast 2	
Efekt na chráněnou oblast 3	
Chráněná oblast, na kterou má opatření zlepšující efekt	
lokalizace vlivu : ID vypouštění	
lokalizace vlivu : číslo katastru	615501, 723916
Způsob hodnocení realizovanosti pro reporting	Podíl (%) délky úseků toků, na nichž jsou realizována opatření, na celkové délce úseků určených pro aplikaci daného opatření

Parametry opatření	
Popis opatření	Revitalizace se týká přibližně 2,15 km délky potoka v prostoru nad zástavbou Budišova n/B, asi 1 km od jeho ústí do Budišovky. Koryto bylo zde z důvodu intenzivního zemědělského využití přeloženo, napřímáno a zahloubeno do jednotného sklonu. Návrh spočívá v rozvolnění trasy potoka v meandrovém pásu spolu s vytvořením doprovodných průtočných bočních tůní, s místními zásypy koryta, někde v kombinaci s příčnými objekty v korytě. Částečně se navrhuje i zřízení paralelního koryta (s průtočností na Q1 až Q30d), v mezilehlé trati zůstane 0,34 km toku ponecháno v původním stavu
Cyklus plánů, ve kterém bylo opatření navrženo	1
Předpokládané zahájení opatření [rok]	
Rok (období) předpokládané realizace opatření [rok]	2021
Předpokládaný rok zlepšení [rok]	
Opatření na páteřním toku	
Ukazatel zlepšení 1	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 1	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 2	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 2	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 3	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 3	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 4	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 4	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 5	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 5	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 6	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 6	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 7	-
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 7	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 8	

způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 8	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 9	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 9	-
-	
-	
Ukazatel zlepšení 10	
způsob hodnocení efektu opatření ukazatel 10	-
-	
-	
Implementace opatření v období 2021 až 2027	
Převzato z předchozího cyklu	ano
Stav realizace opatření v roce k datu vyplnění	probíhá
Stav realizace opatření na konci roku 2027	
-	
Překážky bránící realizaci	-
Skutečný, nebo aktuálně předpokládaný rok dokončení	
-	
Skutečné náklady v období 2021-2027 (mil. Kč)	
Z toho využité prostředky z fondů EU (mil. Kč)	
Doplňující text (např. odůvodnění zpoždění realizace) - domo - nereportuje se	
Doplňující text v angličtině	