

List opatření

Opatření	Tatra Kopřivnice (SEZ)	ID_OP	OD130032
Typ opatření	sanace	ID_KO	8
Vliv	BZZ	142/2005 Sb.	C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru				
Název obce	Kopřivnice	Kraj	Moravskoslezský	
souřadnice:	x	-482770	y	-1126864
Oblast povodí	Odra	Prac.čís.UPOVR	17	
VÚ povrchových vod	Lubina po ústí do toku Odra	UPOVR_ID	20139000	
VÚ podzemních vod	Flyš v mezipovodí Odry	UPZV_ID	32130	

Popis současného stavu					
Typ zátěže	komunální skládka		Celkové riziko	střední lokální	
Druh provozu	ostatní				
Majitel	Město Kopřivnice		Provozovatel	Město Kopřivnice	
Lokalizace	Skládka se nachází na východním okraji města při levé straně místní komunikace vedoucí z Kopřivnice do Štramberku k bývalé oční škole, asi 150 m od křižovatky se silnicí Kopřivnice - Nový Jičín. Lokalita a její bezprostřední okolí je součástí mírně se svažujícího úpatí Bílé hory, která odděluje města Štramberk a Kopřivnici.				
Slovní popis	Na skládku byly ukládány kaly z neutralizačních stanic podniku Tatra Kopřivnice. Při průzkumu byly zjištěny v podzemních vodách zvýšené koncentrace olova, kobaltu, niklu, NEL a kyanidů				
Evidence v databázích	databáze	evidováno	ES	identifikace v databázi	
	SEKM	ano	ano	LOKAL_ID	6939001
	ČIŽP	ano			
	KU	ne			
Vybrané látky nad limit C MP MŽP 1996	látka	jednotka		cílový limit - hodnocení chemického stavu	
	NEL	mg/l		0.1	
	Pb	mg/l		0.014	
	Co	mg/l		0.007	
	CN	mg/l		0.7	
Opatření provedená	monitoring			ano	
	průzkum			ano	
	AR			ne	
	sanace			ne	
	rekultivace			ne	
Zdůvodnění zařazení - sanace	Ohrožení podzemních vod a nebezpečí rozšíření kontaminace do povrchového toku Sýkorečka				

Popis navrhovaného opatření	
Slovní popis	Je doporučeno variantně buď úplné odtěžení nebo uzavření skládky shora.