

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	20579000 (101)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Zlatý potok po státní hranici	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
101	Zlatý potok po státní hranici	pot. nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	nevyhovující	
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>		BENZO(g,h,i)PERYLEN + INDENO(1,2,3-cd)PYREN	Cd,Hg, Ni	P				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100090	Zlaté Hory - výstavba ČOV a kanalizace
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD130026	Velobel Zlaté Hory - sanace
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
101	Zlatý potok po státní hranici	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	pot. nevyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
		nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		
		nevyhovující		nevyhovující		pot. nevyhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>		BENZO(g,h,i)PERYLEN /04 INDENO(1,2,3-cd)PYREN / 04	Cd / 04 Hg / 04 Ni / 04				Biologie / 04	