

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	20616000 (103)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Bílá voda/Kamienica	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
103	Bílá voda/Kamienica	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		vyhovující		nevhovující		vyhovující			
		nevhovující					vyhovující		
		nevhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Nedostatečná flexibilita a podpora komplexních pozemkových úprav	OD100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV					
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY			
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL	
103	Bílá voda/Kamienica	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující		
		vyhovující		nevhovující		vyhovující			
		nevhovující					vyhovující		
		nevhovující							
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				BSK5 / 01					