

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20145000 (18)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Ondřejnice po ústí do toku Odry	Rád Strahlera	4	Důvod	ochrana před povodněmi, zemědělství a lesnictví, rekreace

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
18	Ondřejnice po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	nevyhovující	
		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				BSK5, P				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100009	Brušperk - intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace
Zlepšení morfologie vodních toků	OD100021	Fryčovice - výstavba kanalizace
Dostavba kanalizací a ČOV v aglomeracích s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel	OD100022	Frydek-Místek - výstavba kanalizace
Zajištění přiměřeného vyčištění splaškových vod v aglomeracích do 2000 EO	OD100032	Hukvaldy - výstavba kanalizace
	OD100043	Kozlovice - výstavba splaškové kanalizace
	OD100064	Palkovice - výstavba kanalizace
	OD100074	Stará Ves nad Ondřejnicí - výstavba kanalizace
	OD110015	Revitalizace Ondřejnice
	OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
18	Ondřejnice po ústí do toku Odry	vyhovující	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	nevyhovující	pot. nevyhovující	
		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující		
						nevyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY				P / 04		BIOLOGIE / 04		