

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20308000 (41)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Lobník po vzduťi nádrže Kružberk	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
41	Lobník po vzduťi nádrže Kružberk	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující	vyhovující	
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU				(Prázdné)				

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplanktonu v povodí	OD100107	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody	OD100107	Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod
	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	OD130024	MORA Dvorce 01 - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
41	Lobník po vzduťi nádrže Kružberk	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující	vyhovující	
		vyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								