

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20402000 (57)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Ostravice po soutok s tokem Morávka	Řád Strahlera	6	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
57	Ostravice po soutok s tokem Morávka	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD110006	Revitalizace Bystrého potoka
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100005	Baška - výstavba kanalizace
Dostavba kanalizací a ČOV v aglomeracích s počtem nad 2 000 ekvivalentních obyvatel	OD100022	Frýdek-Místek - výstavba kanalizace
Příznivé podmínky pro masový rozvoj fytoplanktonu v povodí	OD100023	Frýdlant nad Ostravicí - výstavba kanalizace
Stanovení a respektování minimálních zústatkových průtoků ve vodních tocích	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Nedostatečná zabezpečení protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích	OD100115	Metylovice - výstavba kanalizace
Zvýšení bezpečnosti přehrad, jezů a inundačních hrází	OD130002	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání
Udržení zabezpečení kvalitních zdrojů pitné vody		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
57	Ostravice po soutok s tokem Morávka	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								