

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20067000 (6)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Odra po soutok s tokem Jičinka	Řád Strahlera	5	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
6	Odra po soutok s tokem Jičinka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU			Cd, Ni, Pb					

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích	OD110013	Revitalizace Odry
Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	OD100060	Odry - odkanalizování místní části Loučky
Nadměrná vodní eroze v krajině	OD100077	Suchdol nad Odrou - výstavba kanalizace 2.části II.etapy a III.etapy
Nedostatečná zabezpečenosť protipovodňové ochrany měst, průmyslové infrastruktury a objektů v záplavových územích	OD100086	Vítkov - dostavba kanalizace
Revize a upřesnění záplavových území	OD130011	Bernartice n.O. - jímací území - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
6	Odra po soutok s tokem Jičinka	vyhovující	nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
						vyhovující		
		nevyhovující						
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY			Cd / 04 Ni / 04 Pb / 04					