List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	20411000 (60)	**kategorie VÚ**	stojaté	**Silně ovlivněný VÚ**	ano
NÁZEV VÚ	Morávka po hráz nádrže Morávka	**Řád Strahlera**	5	**Důvod**	ochrana před povodněmi, zásobov. vodou, výroba el. en., zemědělství a lesnictví

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
				F-CH SLOŽKY	BIOLOGICKÉ SLOŽKY					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
60	Morávka po hráz nádrže Morávka	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující			vyhovující					
				vyhovující						
		vyhovující								
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU										

Významný problém nakládání s vodami: ano

Návrh opatření: ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Nadměrná vodní eroze v krajině	OD100102	Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů
Udržení zabezpečenosti kvalitních zdrojů pitné vody	OD130002	Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ POTENCIÁL						
				F-CH SLOŽKY	BIOLOGICKÉ SLOŽKY					HYDROMORFOLOGIE
		SL	KOVY	V.F-CH.L.	FYTOPLANKTON	ZOOPLANKTON	MAKROFYTA	MAKROZOOBENTOS	RYBY	
60	Morávka po hráz nádrže Morávka	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	-	-	-	-	vyhovující
		vyhovující			vyhovující					
				vyhovující						
		vyhovující								
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY										