

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	20419010 (64)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Morávka po ústí do toku Ostravice	<b>Řád Strahlera</b>	5	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
64	Morávka po ústí do toku Ostravice	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			Cd, Ni, Hg					

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ano

<b>Typ významného problému nakládání s vodami:</b> Dosažení požadovaných imisních standardů organického znečištění ve vodních tocích a vodních nádržích Riziko nakládání a vypouštění prioritních a nebezpečných látek	<b>ID opatření</b>	<b>Název opatření</b>
	OD100057	Nošovice, Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty - výstavba kanalizace
	OD100070	Raškovice -výstavba kanalizace
	OD130029	Saft Ferak a.s. - sanace (ekologická smlouva)
	OD100111	Opatření k prevenci a snížení dopadů havarijního znečištění
	OD110025	Revitalizace Morávky

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
64	Morávka po ústí do toku Ostravice	vyhovující	pot. nevyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující	
		pot. nevyhovující		vyhovující		vyhovující		
		vyhovující						
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>			Cd / 02 Ni / 02 Hg / 02					