

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 15200

NÁZEV VÚ Kvartér Opavy

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
15200	Kvartér Opavy	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Rizikovost podzemních vod z hlediska kvantitativního stavu	OD100205	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
Rizikovost podzemních vod z hlediska chemického stavu	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
Zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění	OD130031	KOMAS - sanace (ekologická smlouva)
Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod		

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
15200	Kvartér Opavy	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl		