

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 22610

NÁZEV VÚ Ostravská pánev – ostravská část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22610	Ostravská pánev – ostravská část	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		nevyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		těžba

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod	OD100109	Opatření k zamezení rizikového kvant.stavu útvarů podz.vod
	OD130003	Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů
	OD130015	Vítkovice a.s. Dolní oblast - sanace (ekologická smlouva)
	OD130017	NS340 kovárna Kunčice - sanace
	OD130022	skládky Bochemie - sanace
	OD130027	Autopal s.r.o. závod Rychvald - sanace
	OD130028	Arcelor Mittal a.s. - sanace (ekologická smlouva)
	OD130038	Vítkovice a.s., Horní oblast - sanace
	OD130039	DEZA Ostrava - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
22610	Ostravská pánev – ostravská část	nevyhovující	nevyhovující	nevyhovující
		nevyhovující		nevyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N		těžba