

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 32110

NÁZEV VÚ Flyš v povodí Olše

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32110	Flyš v povodí Olše	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		Cl, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod	OD100205	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě
	OD100202	Omezení obsahu síranů v podzemní vodě
	OD130018	Třinecké železářny - sanace (ekologická smlouva)
	OD130036	ETA/TEWO - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32110	Flyš v povodí Olše	pot. nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		Cl, SO4		