

## List hodnocení útvaru podzemních vod

**ID útvaru** 32121

**NÁZEV VÚ** Flyš v povodí Ostravice

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32121	Flyš v povodí Ostravice	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

### Významný problém nakládání s vodami:

ano

### Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění	OD130029 OD130035	Saft Ferak a.s. - sanace (ekologická smlouva) Válcovny plechu Frýdek Místek

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32121	Flyš v povodí Ostravice	vyhovující	vyhovující	vyhovující
		vyhovující		
		vyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				