

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 32130

NÁZEV VÚ Flyš v mezipovodí Odry

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32130	Flyš v mezipovodí Odry	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Zatížení podzemních a povrchových vod z plošného znečištění Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod	OD100205 OD100202 OD100107 OD130019 OD130032	Omezení obsahu chloridů v podzemní vodě Omezení obsahu síranů v podzemní vodě Opatření k eliminaci dusíku jako plošného zdroje znečištění vod Autopal Nový Jičín - sanace (ekologická smlouva) Tatra Kopřivnice - sanace (ekologická smlouva)

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
32130	Flyš v mezipovodí Odry	nevyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu		N, Cl, SO4		