

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 64311

NÁZEV VÚ Krystalinikum severní části Východních Sudet – jihovýchodní část

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
64311	Krystalinikum severní části Východních Sudet – jihovýchodní část	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		nevyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod	OD130012 OD130037	Česká ves - Benzina - sanace SMP Jeseník - sanace

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
64311	Krystalinikum severní části Východních Sudet – jihovýchodní část	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				