

List hodnocení útvaru podzemních vod

ID útvaru 66111

NÁZEV VÚ Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Odry

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66111	Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Odry	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				

Významný problém nakládání s vodami:

ano

Návrh opatření:

ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření
Negativní vlivy starých ekologických zátěží a nevyhovujících skládek odpadů na jakost vod	OD130014	Kasárna SA - sanace
	OD130024	MORA Dvorce 01 - sanace
	OD130025	Pod cihelnou - sanace
	OD130026	Velobel Zlaté Hory - sanace
	OD130030	Alfa plastik - sanace (ekologická smlouva)
	OD130034	SMP a.s., areál Bílovec

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		KVANTITATIVNÍ STAV
		PLOŠNÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	BODOVÉ ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ	
66111	Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Odry	vyhovující	nevyhovující	vyhovující
		nevyhovující		vyhovující
		nevyhovující		
Příčiny nevyhovujícího stavu				