



Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Odry

Venclůvka po ústí do toku Lučina		Pracovní číslo VÚ:	73/CZ
Kraj (kraje):	Moravskoslezský	ID	20446000
Vodoprávní úřad (úřady)	Ostrava, Frýdek-Místek, Havířov	ČHP	2-03-01-077
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-right: 20px; font-size: 48px; font-weight: bold;">73</div>  </div>		Počet obyvatel:	2 034
		Kategorie	řeka
		Typ	32114
		Ekoregion	Východní plošiny
		Nadmožská výška	200 - 500
		Geologický typ	křemitý
		Řád Strahlera	4
		Plocha povodí km ²	25.72
		Délka páteř. toku [km]	13
		Staničení páteř. toku	0.0 - 13.0
		Návaznost vodních útvarů	
		<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 10px;">73</div> <div style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-left: 10px;">75</div> </div>	

Mapa vodního útvaru



Hydrologické charakteristiky uzavěrného profilu	N-leté průtoky							
	Q_1	Q_2	Q_5	Q_{10}	Q_{20}	Q_{50}	Q_{100}	
m^3/s	8.65	12.8	19.1	24.4	30.2	38.6	45.5	
M-denní průtoky								
m^3/s	Q_{30d}	Q_{90d}	Q_{180d}	Q_{270d}	Q_{330d}	Q_{355d}	Q_{364d}	
$Q_a \text{ m}^3/s$	0.338	0.767	0.425	0.242	0.138	0.077	0.044	0.020

5. Hodnocení stavu vodního útvaru

Reprezentativní profily

Číslo prof.	Tok	Název	Ukazatele překračující limity	Pozn.
5578	Venclůvka	ústí	P	

Ekologický stav

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY				BIOLOGICKÉ SLOŽKY					
V.F-CH.L.		SPECIF. ZNEČ. L.		RYBY		BENTOS		CHLOROFYL	
Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé
N	-	V	V	PN	přírodní	NEH.	N	NEH.	NEH.
nevyhovující		vyhovující		pot. nevyhovující		nevyhovující			
nevyhovující				nevyhovující					
				nevyhovující					
P									

Chemický stav

SYNTETICKÉ LÁTKY		KOVY	
Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé
NEH.	V	NEH.	V
vyhovující		vyhovující	
vyhovující			

Celkový stav VU

Ekologický stav	Chemický stav
nevyhovující	vyhovující
Celkový stav	
nevyhovující	

HMWB	Důvody vymezení
ne	-

Hydromorfologické ukazatele

Tok (správce toku *)	Délka v km	Říční kontinuum - počet		Vzdouvání	Zpevnění břehů a koryta	Podélné hráze	Zastavěná území	Zatrubnění
		překážek	s rybochody					
Frydecký p. (ZVHS)	5.5				1.9		2.7	
Špluchovský p. (ZVHS)	4.6				1.7			
Venclůvka (POd)	13.0	1	0				1.7	

*) POd - Povodí Odry s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky s.p.

6. Záplavová území

Tok	Správce	Z toho intravilán	Záplavové území stanoveno kým, kdy
Úseky toků se stanoveným ZÚ - současný stav			
Úseky ke stanovení do roku 2015			
Úseky k aktualizaci stanoveného ZÚ			
Úseky toků k vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik podle Směrnice 2007/60/ES			

7. Návrh opatření ve vodním útvaru**Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí****Kanalizace a ČOV - do r. 2015**

ID opatření	Název opatření	Poznámka:

Kanalizace a ČOV - po r. 2015

	Václavovice	

Staré ekologické zátěže

ID opatření	Název opatření	Poznámka:

Revitalizace toků a odstranění migračních překážek - do r. 2015

ID opatření	Název opatření	Poznámka:

Revitalizace toků a odstranění migračních překážek - po r. 2015

Obecná opatření

ID opatření	Název opatření	Poznámka:
OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	

Opatření na úseku ochrany před povodněmi

ID opatření	Tok, lokalita	km	Navrhované opatření	Poznámka:

Suché nádrže

Příprava komplexních pozemkových úprav

obec, katastrální území lokality	katastrální úřad
do r. 2015	
po r. 2015	

8. Odhad dopadu opatření k r. 2015 na celk. stav

Celk. stav VÚ	Pozn.
nevyhovující	

Poznámky k navrhovaným opatřením:
