

# Průvodní list útvary povrchových vod Plánu oblasti povodí Odry


## Bečva po ústí do toku Odra

Kraj (kraje): Moravskoslezský  
 Vodoprávní úřad (úřady): Hlučín

Pracovní číslo VÚ:	<b>80/CZ</b>
ID	20470000
ČHP	2-03-02-017
Počet obyvatel:	6 466
Kategorie	řeka
Typ	31114
Ekoregion	Východní plošiny
Nadmořská výška	< 200
Geologický typ	křemité
Řád Strahlera	4
Plocha povodí km <sup>2</sup>	30.34
Délka páteř. toku [km]	8.7
Staničení páteř. toku	0.0 - 8.7

### 1. Charakteristika vodního útvaru


**80**



### Návaznost vodních útvarů



### Mapa vodního útvaru



Hydrologické charakteristiky uzavěrného profilu	N-leté průtoky							
	$Q_1$	$Q_2$	$Q_5$	$Q_{10}$	$Q_{20}$	$Q_{50}$	$Q_{100}$	
$m^3/s$	4.17	6.62	10.5	13.9	17.6	23.1	27.7	
M-denní průtoky								
$Q_a \text{ m}^3/s$	0.292	$Q_{30d}$	$Q_{90d}$	$Q_{180d}$	$Q_{270d}$	$Q_{330d}$	$Q_{355d}$	$Q_{364d}$
$m^3/s$	0.292	0.753	0.320	0.143	0.066	0.032	0.016	0.009

Využití území		
Popis	%	km <sup>2</sup>
Umělé přetvořené plochy	15.0	699.5
Orná půda	55.9	2605.1
Trvalé plodiny	0.9	43.3
Travní porosty	0.0	0.0
Smíšené zemědělské oblasti	4.8	225.4
Les, polopřírodní vegetace	23.3	1082.7
Mokřady	0.0	0.0
Vody	0.0	0.0

## 2. Chráněná území vázaná na vodní prostředí

ID	Název CHÚ	Druh

## 3. Užívání vody (stav z VH bilance roku 2008)

Odběry vody povrchové				
odvětví	skutečné 2008		povolené	
	tis.m <sup>3</sup> /rok	l/s	tis.m <sup>3</sup> /rok	počet odb.
vodovody				
zeměděl.				
energetika				
průmysl				
ostatní				
<b>celkem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>

významné odběry	tok	účel *	l/s 2008

Vypouštění vod				
odvětví	skutečné 2008		povolené	
	tis.m <sup>3</sup> /rok	l/s	tis.m <sup>3</sup> /rok	počet vyp.
komunální	215.9	6.8	236.5	6
zeměděl.				
energetika				
průmysl				
ostatní				
<b>celkem</b>	<b>215.9</b>	<b>6.8</b>	<b>236.5</b>	<b>6</b>

význam. vypouštění	tok	typ *	l/s 2008
VŘESINA - kan. vyúst' č.	Bečva	K	2.5
ŠILHEŘOVICE - ČOV	Šilheřovský	K	2.4
HAŤ - kanalizace	Bečva	K	1.1
DARKOVICE - kanalizace	pravostr. bez	K	0.5
VŘESINA - kan. vyúst' č.	Bečva	K	0.4
VŘESINA - kan. vyúst' č.	Bečva	K	0.4

\* V - veřejné vodovody, K - komunální vypouštění, Z - zemědělství, E - energetika, P - průmysl, J - ostatní

Odběry vody podzemní				
odvětví	skutečné 2008		povolené	
	tis.m <sup>3</sup> /rok	l/s	tis.m <sup>3</sup> /rok	počet odb.
vodáren.	207.0	6.6	256.1	2
ostatní				
<b>celkem</b>	<b>207.0</b>	<b>6.6</b>	<b>256.1</b>	<b>2</b>

významné odběry	místo	účel *	l/s
DARKOVICE - BAŘINK	Darkovice	V	3.3
OÚ HAŤ	Šilheřovice	V	3.3

Bodové znečištění - souhrnné údaje (t/rok)				
BSK5	CHSK	N_NH4	N_ANORG	P
3.607	10.920	1.341	0.000	0.242

Plošné znečištění	
Dusík - bilanční přebytek (kg/ha/rok)	27.17
Fosfor - vstup erozí (kg/ha/rok)	0.78
Podíl plochy zranitelných oblastí (%)	0.0

Další vlivy	
Poddolování	
Křídlatka	

Významná akumulace vody			
nádrž	tok	obj. mil.m <sup>3</sup>	odběr (mil.m <sup>3</sup> /r)

Významný převod vody		
název	kapacita	mil.m <sup>3</sup> /rok

## 4. Monitoring jakosti povrchových vod

ID	tok	název	km	druh	Rybí směr.	repre	souřadnice X Y	
5522	Bečva	p/Hatí	0.4	provozní		ano	-470349.3	-1089894.7

## 5. Hodnocení stavu vodního útvaru

### Reprezentativní profily

Číslo prof.	Tok	Název	Ukazatele překračující limity	Pozn.
5522	Bečva	p/Hatí	BSK5, rozp. O2, P, SI BENTOSU	

### Ekologický stav

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ SLOŽKY				BIOLOGICKÉ SLOŽKY					
V.F-CH.L.		SPECIF. ZNEČ. L.		RYBY		BENTOS		CHLOROFYL	
Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé
N	-	V	V	PN	B	N	N	NEH.	NEH.
nevyhovující		vyhovující		nevyhovující		nevyhovující			
nevyhovující				nevyhovující					
				nevyhovující					
BSK5, rozp. O2, P									

### Chemický stav

SYNTETICKÉ LÁTKY		KOVY	
Přímé	Nepřímé	Přímé	Nepřímé
NEH.	V	NEH.	V
vyhovující		vyhovující	
vyhovující			

### Celkový stav VU

Ekologický stav	Chemický stav
nevyhovující	vyhovující
Celkový stav	
nevyhovující	

HMWB	Důvody vymezení
ano	P, Z

### Hydromorfologické ukazatele

Tok (správce toku *)	Délka v km	Říční kontinuum - počet		Vzdouvání	Zpevnění břehů a koryta	Podélné hráze	Zastavěná území	Zatrubnění
		překážek	s rybochody					
Bečva (ZVHS)	8.7	1	0	0.4	8.3		6.1	

\* ) Pod - Povodí Odry s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky s.p.

## 6. Záplavová území

Tok	Správce	Z toho intravilán	Záplavové území stanoveno kým, kdy
Úseky toků se stanoveným ZÚ - současný stav			
Úseky ke stanovení do roku 2015			
Úseky k aktualizaci stanoveného ZÚ			
Úseky toků k vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik podle Směrnice 2007/60/ES			

**7. Návrh opatření ve vodním útvaru****Opatření k dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí****Kanalizace a ČOV - do r. 2015**

ID opatření	Název opatření	Poznámka:
OD100026	Hať - výstavba kanalizace a ČS splaškových vod	

**Kanalizace a ČOV - po r. 2015**

	Darkovice	
--	-----------	--

**Staré ekologické zátěže**


**Revitalizace toků a odstranění migračních překážek - do r. 2015**

--	--	--

**Revitalizace toků a odstranění migračních překážek - po r. 2015**


**Obecná opatření**

OD100116	Opatření k omezení eroze z pohledu transportu chemických látek	

**Opatření na úseku ochrany před povodněmi**

ID opatření	Tok, lokalita (správce <sup>#</sup> )	km	Navrhované opatření	Poznámka:
OD130195	Bečva; Hať (ZVHS)	0.4 - 4.1	zkapacitnění koryta	

<sup>#</sup>) POd - Povodí Odry s.p., ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa, LČR - Lesy České republiky s.p.

**Suché nádrže**

--	--	--

**Příprava komplexních pozemkových úprav**

obec, katastrální území lokality	katastrální úřad
<b>do r. 2015</b>	
Píšť	Opava
<b>po r. 2015</b>	
Hať	Opava

**8. Odhad dopadu opatření k r. 2015 na celk. stav**

Celk. stav VÚ	Pozn.
nevyhovující	

Poznámky k navrhovaným opatřením: